

Mesures de référence des Canevas Livret Amiante Fédération

A jour du 03/05/2016

MOD OP			FEDE				
	Portes Palières et Cabine		Respect MO	Résultat	Nb Fibres comptées	Sensibilité Analytique	Réalisée
B10	Remplacement vantaux palier Amiante encloisonnée	Porte Soretex	OUI	< 2,9 f/l	0	0,98	10/06/2014
B11	Intervention porte avec Amiante accessible	Porte wadeville	NON Pas aspiration	< 7,1	0	2,37	18/12/2012
B11	Remplacement serrure sur porte avec Amiante accessible	Porte E4a	NON Pas aspiration	< 29 f/l	0	9,5	22/01/2013
B11	Remplacement serrure sur porte avec Amiante accessible	Porte E4a sans aspiration	NON Pas aspiration	20,47	20,5	1	19/06/2013
B11A	Intervention porte avec Amiante accessible, remplacement galet, dépose du vantail pour accéder au chariot	Porte E4a	NON Pas aspiration	< 28,7	0	9,57	12/12/2013
B11	Intervention porte avec Amiante accessible	Porte Soretex	OUI	< 3	0	0,99	12/06/2014
B11	Réglage de serrure sur porte palière E4a pical apparent	Porte E4a	NON Pas aspiration	24 f/l	8	3	22/01/2013
B12	Remplacement porte cabine Revêtement Amiante	Sclyma	OUI	< 3 f/l	0	0,7	28/01/2016
B13	Remplacement vantaux palier Amiante apparent		NON Pas aspiration	< 29,3	0	9,78	25/02/2013
B13	Remplacement vantaux palier Amiante apparent		OUI	< 4,5		1,51	03/06/2015
B14	Remplacement de boîte à bouton ou afficheur identique		OUI	9,9	0	1,6	22/11/2013
	Motorisation						
B20	Démontage des mâchoires de frein, garnitures amiantées	Sans sac	OUI	< 30	0	9,7	22/01/2013
B20	Démontage des mâchoires de frein, garnitures amiantées	Sans sac	NON Pas aspiration	< 9,7	0	3,24	19/12/2012
B20	Démontage des mâchoires de frein, garnitures amiantées	Sans sac	NON Pas aspiration	< 6,4	0	2,13	19/12/2012 B
B20	Démontage des mâchoires de frein, garnitures amiantées	Sans sac	NON Pas aspiration	< 6,4	0	2,12	19/12/2012 C
B20	Démontage des mâchoires de frein, garnitures amiantées	Sans sac	NON Pas aspiration	< 7	0	2,33	13/12/2012
B20	Démontage des mâchoires de frein, garnitures amiantées	Sans sac	NON Pas aspiration	< 29	0	9,67	19 07 2012
B20	Démontage des mâchoires de frein, garnitures amiantées	Sans sac	Oui	< 3 f/l	0	0,99	11/06/2014
B20	Démontage des mâchoires de frein, garnitures amiantées	Sans sac	NON	16,42	16,42	0,99	24/07/2013
B20	Démontage des mâchoires de frein, garnitures amiantées	Avec sac	OUI	< 4,4	0	1,47	10/12/2013
B20	Démontage des mâchoires de frein, garnitures amiantées	Avec sac	OUI	< 3	0	1	24/02/2016
B21	Remplacement d'un treuil avec mâchoire de frein garnitures amiantées		OUI	4	4	0,99	30/08/2013
B22	Réglage des mâchoires de frein, garnitures amiantées		Oui	< 3	0	0,99	11/06/2014
	Armoire de commande et autres composants électriques						
B30	Intervention sur fin de course JN 32 JN 321		OUI	< 3	0	1	23/02/2016
B31	Remplacement de contacteur dans armoires avec tresses amiantées		OUI	< 41	0	14	12/05/2011
B32	Remplacement d'une armoire avec éléments amiantés		NON démontage unitaire	< 5,5	1	1	
B33	Démontage d'une bobine de soufflage		NON Pas aspiration	< 29,5	0	9,85	19/07/2012
B33	Démontage d'une bobine de soufflage		NON Pas aspiration	< 4,8	1	1	23/07/2014
B34	Intervention sur contacteur au voisinage d'une bobine de soufflage		NON Pas aspiration	< 11,2	0	3,72	18/12/2012
B34	Intervention sur contacteur au voisinage d'une bobine de soufflage		NON Pas aspiration	< 16,6	3	2,13	18/12/2012 B
B34	Intervention sur contacteur au voisinage d'une bobine de soufflage		NON Pas aspiration Frottement de la bobine	< 47,2	1	9,94	19/07/2012
B35	Intervention sur basculeur en gaine isolant amianté		OUI	< 3	0	0,94	21/05/2015