

## Risques à traiter avant le 31 décembre 2010



Dispositif de verrouillage non sûr



Déverrouillage mal intentionné



Protection des chocs des portes



Gaine partiellement close



Parachute non sûr



Absence de garde pied



Absence de dispositif d'inspection efficace



Accès machine dangereux



Verrouillage trappe ou porte de visite non conforme

## Risques à traiter avant le 3 juillet 2013



Précision d'arrêt insuffisante (Installations < 82)



Absence de liaison phonique (téléalarme)



Oculus non conforme



Excès de vitesse et dérive (ascenseur hydraulique)



Risques chocs électriques



Absence des protections des parties tournantes



Eclairage machines inadapté

## Risques à traiter avant le 3 juillet 2018



Précision  
d'arrêt  
insuffisante  
(Installations >  
82)



Contrôle  
survitresse en  
montée